# MORIWAKI SKIDPAD KIT

## ’０８ ＣＢ１３００ＳＦ

取扱説明書

⚠作業される前に必ずお読み下さい

**本説明書は大切に保管し、メンテナンス等の際にいつでも見られるようにしてください。**

## 【パーツ一覧】

| Ｎｏ. | 部 品 番 号 | 商 品 名 | 入 数 | 単 価（税 抜） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ５０３７０－１０１６６－００ | ﾊﾟｯﾄﾞ ７０ｍｍ、ｽｷｯﾄﾞ、ﾅﾁｭﾗﾙ | 1 | ￥４,５００ |
| | ５０３７０－１１１６６－００ | ﾊﾟｯﾄﾞ ７０ｍｍ、ｽｷｯﾄﾞ、黒 | 1 | ￥４,５００ |
| | ５０３７０－１２１６６－００ | ﾊﾟｯﾄﾞ ７０ｍｍ、ｽｷｯﾄﾞ、ｽﾀｰﾗｲﾄ | 1 | ￥６,０００ |
| 2 | ５０３６０－１０１６６－９０ | ﾊﾟｯﾄﾞ ９０ｍｍ、ｽｷｯﾄﾞ、ﾅﾁｭﾗﾙ | 1 | ￥４,８００ |
| | ５０３６０－１１１６６－９０ | ﾊﾟｯﾄﾞ ９０ｍｍ、ｽｷｯﾄﾞ、黒 | 1 | ￥４,８００ |
| | ５０３６０－１２１６６－９０ | ﾊﾟｯﾄﾞ ９０ｍｍ、ｽｷｯﾄﾞ、ｽﾀｰﾗｲﾄ | 1 | ￥６,５００ |
| 3 | ０３１１－１９３２０－５Ｒ００ | ﾗﾊﾞｰ、Ｄ１９× Ｄ５０× Ｌ５ | 2 | ￥３００ |
| 4 | ５０３６１－２０１５７－００ | ﾍﾞｰｽ３０ｍｍ、ﾊﾟｯﾄﾞ、ｽｷｯﾄﾞ | 2 | ￥２,３００ |
| 5 | ９００２０－ＫＷ６－９００ | ﾎﾞﾙﾄ､ﾌﾗﾝｼﾞ１０× １７５ | 1 | ￥５８０ |
| 6 | ９１７０－１０１２５－１６１０ | ﾎﾞﾙﾄ､ﾌﾗﾝｼﾞ１０× １２５ | 1 | ￥４５０ |
| 7 | ９８２０１０－１０００００ | ﾅｯﾄ､ﾌﾗﾝｼﾞ１０× Ｐ１.２５ | 1 | ￥１００ |
| 8 | ５０２０５－２０１Ｅ６－１０ | ｶﾗｰ | 1 | ￥８４０ |
| 9 | ５０２０４－２０１Ｅ６－１０ | ｽﾃｰＣＯＭＰ | 1 | ￥３,９９０ |
| | | 取 扱 説 明 書 | | |




モリワキエンジニアリング　14/04/01

## 【製品名】

**ホンダ　’０８　ＣＢ１３００ＳＦ スキッドパッドキット**

**色…ナチュラル　（Ｐａｒｔｓ．Ｎｏ.０５０３０－２０１Ｅ６－００）**
**色…黒　　（Ｐａｒｔｓ．Ｎｏ.０５０３０－２１１Ｅ６－００）**
**色…スターライト（Ｐａｒｔｓ．Ｎｏ.０５０３０－２２１Ｅ６－００）**

## 【仕様】

《適応車種》　　車種名　’０８　ＣＢ１３００ＳＦ

## 【準備物】

〈工具〉　１４[㎜]ソケットレンチ
１４[㎜]めがねレンチ 又は スパナ
トルクレンチ

〈その他〉　軍手、ウエス

## ⚠注意事項

① 作業はエンジンが十分冷めてから行って下さい。エンジンやマフラーに触れて火傷をする可能性があります。
② 作業する時は、けが防止のため、必ず軍手を着用して下さい。
③ エンジンをかける場合には、必ず換気の良い場所で行って下さい。
④ 本製品は、適用車種以外の車種には絶対に使用しないで下さい。
⑤ 製品は出荷時に仮締めしてある部品がありますが、**取付け時には、必ず本締めして下さい。**
⑥ 走行中の振動により、ボルト類が緩むことがあります。乗車前には必ず点検を行い、必要に応じて増し締めを行って下さい。特に転倒時には緩みやすくなりますので、必ず点検をして下さい。
⑦ 転倒等により本製品が損傷した場合には、すみやかに新しい製品に取り替えるようにして下さい。
⑧ 転倒歴のある車両では、取り付けることができない場合があります。確実に取り付けることができない場合には本製品を使用しないで下さい。
⑨ 本製品は、車体転倒時のエンジン本体とその周辺部分の損傷軽減を目的とした部品でありますが、転倒状況によっては、エンジン本体やその周辺部分に損傷が生じる場合があります。安全な運転と慎重な車体の取扱を心がけてください。

## 【取付方法】

- **右側スキッドパッド**

シリンダー前方のエンジンマウントボルトと共締めします。（図１）
スタンダードのマウントボルトから、キットのボルト **M10X175** に交換して取付けて下さい。
パッドは**７０ｍｍ**です。

※ 締め付けトルク
Ｍ１０ ･･･ ４９ Ｎｍ ｛５ ｋｇｆ－ｍ｝



- **左側スキッドパッド**

シリンダー前方のスタンダードのフロントエンジンブラケットを取り外し、キットのステーＣＯＭＰ.をスタンダードのボルトで取り付けます。（図２）

ステーＣＯＭＰ.にカラーとキットのボルトＭ10Ｘ125 及びM10ナットで取付けて下さい。

パッドは９０ｍｍです。

※ 締め付けトルク

Ｍ１０ ･･･ ４９ Ｎｍ ｛５ ｋｇｆ－ｍ｝




## 【確認】

**走行前の確認**

① 干渉している箇所はないか。
② オイル漏れはないか。
③ 各ボルト、ナット類の締め忘れがないか。

**走行後の確認**

① 干渉している箇所はないか。
② オイル漏れはないか。
③ 各ボルト、ナット類の緩みがないか。

**⚠注意 各部に、干渉や締め忘れが無いか充分にご注意下さい**

## 【メンテナンスについて】

走行中の振動により、ボルト類が緩むことがあります。乗車前には必ず点検を行い、必要に応じて増し締めを行って下さい。特に転倒時には緩みやすくなりますので、必ず点検をして下さい。
製品上の問題点、取付け時の不明点等がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

## 【返品について】

本製品につきましては、初期不良が存在する場合を除き、一切返品に応じることができませんのでご了承下さい。

株式会社モリワキエンジニアリング
**〒513-0825 三重県鈴鹿市住吉町6656-5**
Tel 059-370-0090 Fax 059-370-0152
HP http://www.moriwaki.co.jp